



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LATIANO
P.ZZA RUBINO 1 – 72022 LATIANO(BR)
DISTRETTO SCOLASTICO NR. 23 MESAGNE (BR) TEL./FAX 0831/725179
E-MAIL: BRIC83000N@ISTRUZIONE.IT POSTA CERTIFICATA BRIC83000N@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. BRIC83000N – C.F. 91071370745

Circ. n.35

Latiano,26.09.2019

A tutto il personale della Scuola
LL.SS.
Al sito web d'Istituto

Oggetto: D. Lgs. 81/08 – Norme generali di esercizio dell'attività – **prevenzione rischio meccanico**

Si riportano di seguito le principali norme di prevenzione del rischio meccanico, cui tutto il personale è tenuto ad attenersi:

- Negli ambienti di lavoro sarà periodicamente controllato il contenuto della cassetta di pronto soccorso, presente in luogo facilmente accessibile. Chiunque verifichi la manomissione o inefficienza, anche temporanea, è obbligato a darne comunicazione immediata al Dirigente o all'Addetto al SPP di plesso.
- Le eventuali attrezzature ludiche e didattiche dovranno possedere sul giocattolo, sull'imballaggio o sul foglio informativo allegato, la marcatura CE la ragione sociale, il marchio, l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario per essere utilizzati in sede scolastica; in ogni caso la presenza di certificazioni di conformità di un'apparecchiatura (o di un impianto) non è sufficiente a stabilire che l'attrezzatura è sicura ai sensi di legge, ma si dovrà analizzare, oltre l'adeguatezza dell'oggetto, la corretta installazione della macchina/apparecchiatura.
- Relativamente agli urti accidentali, dovranno essere opportunamente segnalati, possibilmente con il nastro di segnalazione bianco/rosso, gli elementi sporgenti come tubature esterne, gli infissi ad apertura verso l'interno e le vetrate non di sicurezza;
- Gli infissi con apertura difettosa, che non garantiscono la sicurezza dei lavoratori, devono essere tenuti chiusi in permanenza e segnalati.
- Qualora vi siano percorsi che presentino ostacoli pericolosi come buche o rami sporgenti si procederà all'interdizione del passaggio in attesa che l'Ente competente si attivi per la eliminazione dell'ostacolo.
- Dove gli infissi delle finestre sono apribili verso l'interno e le ante a libro pericolose, specialmente nelle aule e laboratori, si raccomanda di controllare periodicamente che i banchi non siano troppo vicini a queste.

La Dirigente Scolastica

F.to: Prof.ssa Ornella Manco

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)